
H
VARASTO
SH
PK.VAR
K
B16, C36, D56, E76
3H+K
B17, C37, D57, E77
3H+K
B18, C38, D58, E78
3H+K
B19, C39, D59, E79
3H+K
TK
KUISTI